мометъра. Използвайте почистващи и дезинфекциращи препарати, посочени в раздела „ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ“, за да почистите термометъра. Не потапяйте изцяло термометъра във вода, спирт или дезинфекциращи разтвори.
Термометърът не е водоустойчив.
Да се съхранява на недостъпно за деца място.
Не оставяйте децата без надзор, когато измервате температурата им.
При наличие на повишена телесна температура се консултирайте с Вашия лекар.

1. BF - тип на оборудването
2. Този продукт е в съответствие с Директивата за медицински устройства 43/92/EEC.
3. EN 12470 - 3:2000 - Клинични термометри.

Част 3: Компактни електрически термометри
Температура на транспортиране и съхранение: -10°C до +50 °C. Относителна влажност при транспортиране и съхранение: 15% до 95%. Възможност за измерване при температурен диапазон: 0°C до +50°C и относителна влажност 15% до 95%.

Ръководство според. Декларацията на производителя - Електромагнитни излъчвания		
Дигиталният електронен термометър Ведо Клиър е проектиран да функционира в електромагнитна среда, посочена по-долу. Клиентът/потребителят на термометъра трябва да е сигурен, че устройството се използва в такава среда.		
Тест на излъчванията	Група 1	Термометърът ***Ведо Клиър*** използва RF енергия само за своята вътрешна функция. За това RF излъчванията са много малки и вероятно не могат да причинят смущения на електронно оборудване, намиращо се в близост до термометъра.
излъчвания	Клас B	Термометърът ***Ведо Клиър*** може да се използва във всякакви помещения.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ (ЕС)
Устройството е произведено в съответствие с приложимите стандарти за ЕС и е в съгласие с всички изисквания за защита. Все пак трябва да бъдат взети специални предпазни мерки, относно ЕС: устройството трябва да се ползва и да бъде поставено на място, в съгласие с информацията за ЕС в тази листовка. Преносими и мобилни радиокомуникационни оборудвания могат да окажат въздействие върху работата на електро-медицинското устройство. Когато възникне електромагнитно смущение, повторете измерването ако не сте сигурни в точността на измерените стойности.

ГАРАНЦИЯ
Производителят - фирма Артсана гарантира за този продукт при всякакви дефекти, причинени от дефектни материали или изработка. Гаранцията покрива дефекти, които са се появили при нормална употреба в домашни условия, само ако са спазвани инструкциите за употреба, посочени в тази листовка. Артсана не носи отговорност при никакви обстоятелства за специфични и непреки вреди, причинени при употребата на този продукт и не възстановява разходи, по-високи от стойността на продукта. Гаранцията не покрива повреди, причинени от батерията или при неправилна употреба. В различните държави условията на гаранцията може да са различни.
Производител: Artsana S.p.A., Grandate (MI) - Италия
Вносител: „Булгермед ВЕ" ООД, София, ул. "Светослав Тертер„ № 24, тел. 02/942 70 70, www.bulgermed.com

PiC solution

Vedo clear
Ведо Клиър



ARTSANA S.p.A. - Grandate (CO) Italy

Електронен дигитален термометър

Скъпи клиенти, благодарим Ви, че избрахте ***Beдo Клиър*** устойчивия дигитален електронен термометър. Всички термометри на ПиК са създадени според най-новите технологии и са преминали през строги проверки на качеството в съответствие със законодателството на ЕС, което гарантира отличното им качество и точност.
Дигиталният термометър ***Beдo Клиър*** е изработен от материали, които го правят изключително удароустойчив. Измерва бързо телесната температура в диапазон от 32,0°C до 42,0°C (точност ±0,1°C).
⚠ **Забележка:** *Внимателно прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за справка.*

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За да включите термометъра натиснете бутона **ON/OFF.** Всички данни ще се изпишат върху дисплея, в продължение на 2 секунди, придружени от кратко „бипване". Последната измерена стойност ще се изпише на дисплея в продължение на 2 секунди, последвана от символите „L/°C". Символът „L" заедно с мигащия символ °C обозначават начало на измерването. Когато температурата не се промени в продължение на 15 секунди, кратко „бипване" показва, че измерването е приключило. Времето за измерване зависи от това в коя част на тялото се мери температурата (около 2-3 минути под мишницата, около минута орално или ректално).

ПРАВИЛНО ИЗМЕРВАНЕ

Термометърът трябва да бъде поставен правилно, за да може да се осигури точно измерване на температурата. Телесната температура е субективна и може да се измени през целия ден с разлика до 1°C. Всеки трябва да знае каква е нормалната му телесна температура, когато е в добро здраве. Много важно е да се знае, че „нормалната" телесна температура е различна в различните части от тялото. В таблицата по-долу е показана нормалната телесна температура при възрастни хора, измерена в различни части от тялото:

МЯСТО НА ИЗМЕРВАНЕ	„НОРМАЛНА" ТЕМПЕРАТУРА
Ректално измерване	36.6÷38.0°C
Аксиларно измерване	34.7÷37.3°C
Орално измерване	35.5÷37.5 °C

Орално измерване
Поставете термометъра под езика. Сензорът трябва да е в добър контакт с основата на езика. Затворете устата, дишайте равномерно през носа, за да избегнете постъпването на въздух в устата, който да повлияе на измерването.
Не пийте топли или студени напитки, не извършвайте физически упражнения, не взимайте душ или вана и не пушете 15 минути преди да направите измерването.
Времетраене на измерването: около една минута.
Ректално измерване
(препоръчително при бебета и малки деца)
Внимателно поставете термометъра на не повече от 0,5 см навътре в януса. Ако има дори най-малко съпротивление, спрете незабавно. Придържайте термометъра по време на измерването.
Времетраене на измерването: около една минута.
Аксиларно измерване
Уверете се, че областта на подмишницата е суха и че няма дрехи, които да възпрепятстват правилното поставяне на термометъра. Поставете сондата в областта на подмишницата, като държите ръката близо до гръдния кош.
Времетраене на измерването: около две/три минути.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

(Преди и след употреба)
Използвайте чиста кърпа, напоена с алкохол или обикновен дезинфектант, за да почистите и дезинфекцирате термометъра и сондата.
Не използвайте абразивни препарати, разтворители и бензол. Уредът не е водоустойчив и не трябва да бъде потапян във вода или други почистващи течности.

ПОДМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Термометърът е захранен с батерия тип LR-41 или L-736. Тя е с капацитет за минимум една година употреба или около 1000 измервания.
Когато символът ▼ се появи на дисплея, това означава, че батерията е изтощена. **За да подмените батерията**: плъзнете капачето назад и с помощта на малка отвертка извадете батерията.
Изтощените батерии трябва да бъдат изхвърлени на определените за тях места. Токсично, в случай на поглъщане.
Проверете дали батерията е тип LR-41 или L-736. Употребата на несъвместими батерии може да повреди уреда или да доведе до експлозия.
Батерията може да експлоадира, ако не се работи внимателно с нея. Не презареждайте, не разглобявайте, не изгаряйте батерията, дръжте я на отдалечено разстояние от източници на топлина.
Батериите могат да се закупят от всеки един магазин, в който се продават електрически принадлежности.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Термометърът трябва да се съхранява при стайна температура, на сухо място, на разстояние от източници на топлина и от директно излагане на слънчева светлина. Силни електромагнитни полета биха могли да окажат влияние върху нормалната функция на тер-